

5.6 Kesimpulan dan Saran

5.6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh adalah

1. Dalam penerapan klausul 7.1.3 ISO 9001:2015, PT. Waskita Beton *Precast Plant* Gasing masih perlu diperbaiki kembali, dikarenakan masih belum adanya kebijakan maupun prosedur tertentu untuk perawatan gedung, alat komunikasi dan alat transportasinya.
2. Untuk prosedur yang telah dilakukan hanya untuk perawatan mesin-mesin produksinya saja. Dan sisanya masih belum dilakukan karena belum adanya prosedur tertentu untuk perawatan gedung, alat komunikasi dan alat transportasinya.

5.6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah PT. Waskita Beton *Precast Plant* Gasing adalah harus segera menerapkan kebijakan seperti yang ada didalam lampiran ataupun prosedur untuk perawatan gedung, alat komunikasi dan alat transportasi untuk mencegah terjadinya kerusakan ataupun hambatan berarti yang bisa menyebabkan terganggunya proses produksi beton.