

metode, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dijalankan, usulannya adalah melakukan breafing sebelum kerja dan melaporkan hasil breafing ke atasan. Breafing berisi hal-hal yang harus dilakukan selama proses produksi dan evaluasi hari sebelumnya, tujuan breafing ini untuk melihat apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah sesuai dengan yang diharapkan dan agar masalah-masalah yang ada dapat disampaikan ke atasan dan dicari solusi yang terbaik.

5.6 Simpulan dan Saran

5.6.1 Simpulan

Dari hasil pengumpulan, pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi kerugian yang dialami PP Sinar Tani disebabkan oleh beberapa factor yaitu : Proses penimbangan yang tidak akurat , Lingkungan kerja yang panas dan berdebu , dan belum adanya SOP yang jelas di bagian proses penimbangan.
2. Kerugian dapat diatasi dengan pergantian ke timbangan *Digital*, pemberian *Exhaust Fan* ,di buatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proses penimbangan.

5.6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan hasil produksi , antara lain:

1. Saya menyarankan untuk melakukan subsitusi/pergantian timbangan yang awalnya masih menggunakan Timbangan neraca geser/timbangan minyak dengan menggunakan timbangan berbasis digital yang hasilnya lebih akurat.karena timbangan digital tingkat akurasinya lebih tinggi.
2. Membuat ventilasi udara tambahan dan jika memungkinkan dilakukan penambahan exhaust fan dan cyclone agar debu dapat

dibuang keluar dan udara segar dari luar dapat masuk ke dalam tempat produksi

3. Kordinator lapangan harus sering melakukan briefing terhadap karyawan pada saat sebelum melakukan proses produksi agar pekerja dapat mengerti akan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Bila perlu Lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) nya di tempel agar pekerja dapat mengerti manfaat dan kegunaan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri.