

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan Penelitian

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Usulan rancangan pabrik yang sesuai dengan GMP terlihat pada gambar X di lampiran, dengan struktur lantai pabrik sebagai berikut :
 - 1) Lantai produksi yang di renovasi dengan menambahkan keramik.
 - 2) Dinding yang diperbaiki dan dibersihkan lalu diberi warna agar tidak mudah kotor, seperti pada gambar.
 - 3) Peralatan, meja, dan penempatan fasilitas produksi sudah diubah dengan berbahan stenlistel agar tidak mudah terkontaminasi.
- B. Layout pengaturan untuk lantai produksi berbentuk L, yang mengikuti sesuai pada tahap-tahap proses produksi, seperti pada gambar X dilampiran.
- C. Pemilik pabrik mendapatkan dokumen untuk memenuhi persyaratan peraturan/ spesifikasi lantai produksi.

6.2 Saran Penelitian

6.2.1 Saran untuk UKM Cek A'AT

Sebaiknya tata letak yang dulu dapat di ubah sedemikian rupa agar dapat mempercepat proses produksi dan kualitas produksi pempek lebih higienis pada saat memproduksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pempek kering.

6.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah penggunaan aplikasi pada saat memberikan usulan perubahan rantai produksi. Apabila pada tahap perubahan rantai produksi dilakukan secepatnya maka pempek yang diproduksi akan lebih higienis dan tidak mudah terkontaminasi oleh hama dan sebagainya. Lalu pekerja lebih nyaman memproduksi dan dapat berkerja dengan baik itu sehat jasmani dan sehat rohani bagi para pekerja dan juga dapat meningkatkan produktifitas.